

Zasady prawidłowego klejenia



Zasady prawidłowego klejenia:

a) **przygotowanie klejonych powierzchni:**

powierzchnie elementów, które zamierzamy skleić, należy dobrze oczyścić, odtłuścić i wysuszyć.

b) **naniesienie kleju:**

warstwa naniesionego kleju musi być równomierna i gładka, należy unikać nakładania dużej ilości kleju.

c) **dociśnięcie sklejonnych powierzchni:**

powierzchnie z naniesionym klejem mocno dociskamy do siebie; należy zwrócić uwagę, aby siła naciskająca na klejone powierzchnie nie działała ukośnie, by nie doszło do ich przesunięcia.

d) **pozostawienie do wyschnięcia:**

klejone powierzchnie należy pozostawić ściśnięte na czas przewidziany do wyschnięcia kleju (czas podaje producent na opakowaniu).

e) **sprawdzenie jakości połączenia:**

należy ocenić wykonane połączenie, czy jest dostatecznie mocne i estetyczne.